

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	四川川煤华荣能源有限责任公司大宝顶煤矿		
	行业类别	煤矿	单位地址	攀枝花市西区干坝塘
	委托项目	无损探伤（通风机叶片、主轴；空压机主轴；真空泵主轴；人车驱动轮轴、尾轮轴等）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心有限责任公司		
	项目组长	曾文华	联系电话	18181923178
	参与项目人员	曾文华、潘志鑫、黄建文、黄迅、毛朝刚、赵游锦、郭正国、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	曾文华、潘志鑫	现场检测检验时间	2024.12.10~2024.12.14
			报告提交时间	2024.12.27
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP240914	无损探伤(通风机叶片)	合格	地面通风机房
	KP240915	无损探伤(通风机主轴)	合格	地面通风机房
	KP240916	无损探伤(空压机主轴)	合格	地面空压机房
	KP240917	无损探伤(空压机主轴)	合格	地面空压机房
	KP240918	无损探伤(空压机主轴)	合格	地面空压机房
	KP240919	无损探伤(真空泵主轴)	合格	地面瓦斯抽放泵站
	KP240920	无损探伤(真空泵主轴)	合格	地面瓦斯抽放泵站
	KP240921	无损探伤(人车驱动轮、尾轮轴)	合格	井下架空人车
	KP240922	无损探伤(人车驱动轮、尾轮轴)	合格	井下架空人车
	KP240923	无损探伤(提升机、天轮轴)	合格	井下提升机
	KP240924	无损探伤(皮带驱动轮轴)	合格	井下皮带运输机
	KP240925	无损探伤(提升机、天轮轴)	合格	井下提升机
	KP240926	无损探伤(提升机、天轮轴)	合格	井下提升机
	KP240927	无损探伤(提升机、天轮轴)	合格	井下提升机
KP240928	无损探伤(皮带驱动轮轴)	合格	井下皮带运输机	

报告 信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP240929	无损探伤(皮带驱动轮轴)	合格	地面皮带运输机
	KP240937	无损探伤(通风机叶片)	合格	地面通风机房
	KP240938	无损探伤(通风机主轴)	合格	地面通风机房

附图 1



附图 2

