


安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	四川弘鑫矿业有限公司荣县新胜煤矿		
	行业类别	煤矿	单位地址	自贡市荣县保华镇
	委托项目	钢丝绳		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心		
	项目组长	曾文华	联系电话	18181923178
	参与项目人员	曾文华、黄建文、黄迅、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	实验室检测		
	现场检测检验人员	曾文华、黄建文	现场检测检验时间	2021.07.08、2021.07.21
			报告提交时间	2021.07.13、2021.07.22
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP210367	钢丝绳 24.5[20118]	合格	力学实验室
	KP210368	钢丝绳 24.5[20118]	合格	力学实验室
	KP210369	钢丝绳 21.5[20118]	合格	力学实验室
	KP210370	钢丝绳 20.0[20118]	合格	力学实验室
	KP210371	钢丝绳 20.0[20118]	合格	力学实验室
	KP210372	钢丝绳 20.0[20118]	合格	力学实验室
	KP210367	钢丝绳 24.5[20118]	合格	力学实验室

附图 1



附图 2

