

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	南江县五铜包铁矿有限责任公司		
	行业类别	金属非金属矿山	单位地址	巴中市南江县汇滩乡
	委托项目	通风机、空压机、无损探伤（通风主轴、叶片）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心		
	项目组长	曾文华	联系电话	18181923178
	参与项目人员	曾文华、黄建文、黄迅、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	曾文华、张祥龙	现场检测检验时间	2022.03.22
			报告提交时间	2022.03.25
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP220222	通风机	合格	地面通风机房
	KP220223	空压机	合格	地面空压机房
	KP220224	空压机	合格	地面空压机房
	KP220225	通风机主轴 UT	合格	地面通风机房
	KP220226	通风机主轴 UT	合格	地面通风机房
	KP220227	通风机叶片 PT	合格	地面通风机房
	KP220228	通风机叶片 PT	合格	地面通风机房
附图 1			附图 2	
				