

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	江安县煤矿有限公司		
	行业类别	煤矿	单位地址	江安县五矿镇
	委托项目	通风机、空压机、架空人车、排水泵、提升绞车、无损检测(通风机叶片、主轴；提升机主轴、天轮轴；架空人车驱动轮轴、尾轮轴；钢丝绳)		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心有限责任公司		
	项目组长	曾文华	联系电话	18181923178
	参与项目人员	潘志鑫、曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、赵游锦、郭正国、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测、室内检测		
	现场检测检验人员	曾文华、黄迅、赵游锦 郭正国、马丽	现场检测检验时间	2025.02.12~2025.02.14
			报告提交时间	2025.02.24
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP250075	通风机	合格	地面通风机房
	KP250076	通风机	合格	地面通风机房
	KP250077	UT（提升机主轴、天轮轴）	合格	地面提升机房
	KP250078	UT（人车驱动轮、尾轮轴）	合格	井下架空人车
	KP250079	架空人车	合格	井下架空人车
	KP250080	UT（通风机主轴）	合格	地面通风机房
	KP250081	PT（通风机叶片）	合格	地面通风机房
	KP250082	排水泵	合格	井下排水泵房
	KP250083	提升绞车	合格	井下绞车硐室
	KP250084	UT（绞车主轴、天轮轴）	合格	井下绞车硐室
	KP250085	UT（通风机主轴）	合格	地面通风机房
	KP250086	PT（通风机叶片）	合格	地面通风机房
	KP250087	排水泵	合格	井下排水泵房
	KP250088	排水泵	合格	井下排水泵房

报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP250090	空压机	合格	地面空压机房
	KP250091	空压机	合格	地面空压机房
	KP250092	空压机	合格	地面空压机房
	KP250094	钢丝绳18.5	合格	室内实验室
	KP250095	钢丝绳24.5	合格	室内实验室

附图1



附图2

