

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	筠连县金钟煤业有限公司		
	行业类别	煤矿	单位地址	筠连县镇舟镇
	委托项目	无损检测（通风机主轴、叶片；绞车主轴；）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心有限责任公司		
	项目组长	曾文华	联系电话	18181923178
	参与项目人员	潘志鑫、曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、赵游锦、郭正国、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	潘志鑫、曾文华、毛朝刚	现场检测检验时间	2025.03.13~2025.03.14
			报告提交时间	2025.03.27
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP250156	UT（绞车主轴）	合格	井下绞车硐室
	KP250157	UT（通风机主轴）	合格	地面通风机房
	KP250158	PT（通风机叶片）	合格	地面通风机房
	KP250159	UT（通风机主轴）	合格	地面通风机房
	KP250160	PT（通风机叶片）	合格	地面通风机房
	KP250161	UT（通风机主轴）	合格	地面通风机房
	KP250162	PT（通风机叶片）	合格	地面通风机房
	KP250163	UT（通风机主轴）	合格	地面通风机房
	KP250164	PT（通风机叶片）	合格	地面通风机房

附图1



附图2

