

安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	乐山白鹤煤矿有限公司		
	行业类别	煤矿	单位地址	犍为县罗城镇
	委托项目	三环链、插销、矿车连接装置、钢丝绳连接装置、无损检测（人车驱动轮、尾轮轴；绞车主轴、天轮轴）		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心有限责任公司		
	项目组长	潘志鑫	联系电话	18108202089
	参与项目人员	潘志鑫、曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、赵游锦、郭正国、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	潘志鑫、黄建文、毛朝刚、郭正国	现场检测检验时间	2025.06.24~2025.06.26
			报告提交时间	2025.07.08
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP250396	三环链	合格	地面工业广场
	KP250397	钢丝绳链接装置	合格	地面工业广场
	KP250398	无损探伤 UT（绞车轴、天轮轴）	合格	井下绞车硐室
	KP250399	无损探伤 UT（人车驱动轮、尾轮轴）	合格	井下架空人车
	KP250400	无损探伤 UT（人车驱动轮、尾轮轴）	合格	井下架空人车
	KP250401	无损探伤 UT（人车驱动轮、尾轮轴）	合格	井口架空人车
	KP250402	无损探伤 UT（绞车轴、天轮轴）	合格	地面绞车房
	KP250403	连接插销	合格	地面工业广场
	KP250404	矿车连接装置	合格	地面工业广场
	KP250405	矿车连接装置	合格	地面工业广场
	KP250406	矿车连接装置	合格	地面工业广场
	KP250407	钢丝绳连接装置	合格	地面工业广场

附图1



附图2

