

## 安全生产检测检验报告网上公开信息表

受检单位概况	单位名称	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司龙洞湾井		
	行业类别	煤矿	单位地址	乐山市五通桥区金粟镇
	委托项目	三环链、插销、矿车连接装置、钢丝绳连接装置		
检测检验机构及项目组	检测检验机构	四川省科源工程技术测试中心有限责任公司		
	项目组长	曾文华	联系电话	18181923178
	参与项目人员	潘志鑫、曾文华、黄建文、黄迅、毛朝刚、赵游锦、郭正国、李少航、张祥龙		
主要活动信息	项目实施类型	现场检测		
	现场检测检验人员	曾文华、赵游锦	现场检测检验时间	2022.08.10~2025.08.14
			报告提交时间	2025.08.18
报告信息	报告编号	项目名称	报告综合结论	检测检验地点
	KP250589	三环链	合格	工业广场
	KP250590	插销	合格	工业广场
	KP250591	矿车连接装置	合格	工业广场
	KP250592	矿车连接装置	合格	工业广场
	KP250593	钢丝绳连接装置	合格	工业广场
附图1			附图2	
				